

INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), BFS OVK 1 2011:16 OVK 1 - BFS 2023:4 OVK 4 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning Ingenjören 14			Adress Ringvägen 79		
Byggnadsnamn Ingenjören 14			Byggnadsnr 1935	Referensnr Ingenjören 14-OM	
Funktionskontrollant William Lundberg (5389)			Företag HA Ventilation AB		
Behörighet K		Övrigt			
Systemnr	Besiktnings- resultat	Besiktnings- datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2025-02-05	2028-11-28	Bostäder, butikslokaler, restaurang	SBN 80

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare
och hos kommunens byggnadsnämnd.

Stockholms stad

Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
Box 8314, 10420, STOCKHOLM

Signatur

